Обновление 04.2011

VFMHVCH **VFMHVRBCH**  VF6MHVCH *F6MHVRBCH* 

VF8MHVCH *F8MHVRBCH* 

# Новые монолитные твердосплавные фрезы с группой отверстий для эффективного охлаждения.

Эффективно при обработке титана или других суперсплавов, использующихся в аэрокосмической промышленности.



## **ÍMPACT MIRACLE**

VFMHVCH VFMHVRBCH VFSFPRCH

*VF6MHVCH* VF6MHVRBCH *VF65VRCH* 

*VF8MHVCH* VF8MHVRRCH



### Характеристики

#### Несколько внутренних каналов для СОЖ

Система с несколькими внутренними каналами для СОЖ улучшает устойчивость к свариванию. Благодаря спиральному расположению отверстий для СОЖ обеспечивается широкий диапазон применений. Обеспечивает стабильность обработки, особенно при работе с труднообрабатываемыми материалами.

#### Уникальная геометрия канавки

Геометрия канавки позволяет эффективно удалять стружку и гарантирует устойчивую обработку.



Твердосплавная подложка с высокой устойчивостью к растрескиванию.

#### Покрытие IMPACT MIRACLE

Благодаря термостойкости инструменты обладают длительным сроком службы даже в условиях работы с труднообрабатываемыми материалами.



#### *VFMHVCH*

Торцевая фреза, средняя глубина резания, 4 канавки, спиральные канавки с неравномерным шагом, несколько внутренних каналов для СОЖ

ø16. ø20

## 2 размера.

*VFMHVRBCH* Угловая торцевая фреза, средняя глубина резания, 4 канавки, спиральные канавки с неравномерным шагом, несколько внутренних каналов для СОЖ

ø16(2 размера), ø20(2 размера)

4 размера.

8 размера.

4 размера.

2 размера.

#### *VF6MHVCH*

Торцевая фреза, средняя глубина резания, 6 канавок, спиральные канавки с неравномерным шагом, несколько внутренних каналов для СОЖ

ø10, ø12, ø16, ø20



4 размера.

### *VF6MHVRBCH*

*VF8MHVRBCH* 

Угловая торцевая фреза, средняя глубина резания, 6 канавки, спиральные канавки с неравномерным шагом, несколько внутренних каналов для СОЖ



ø10(2 размера), ø12(2 размера)ø16(2 размера), ø20(2 размера)

#### *VF8MHVCH*

Торцевая фреза, средняя глубина резания, 8 канавок , спиральные канавки с неравномерным шагом, несколько внутренних каналов для СОЖ

ø16, ø20



2 размера.

2 размера.

## Угловая торцевая фреза, средняя глубина резания, 8 канавок, спиральные канавки с неравномерным шагом, несколько внутренних каналов для СОЖ



Ø16(2 размера), Ø20(2 размера)

#### *VFSFPRCH*

Торцевая фреза для черновой обработки, малая глубина резания, 4 канавки, несколько внутренних каналов для СОЖ

ø16. ø20



#### *VF65VRCH*

Торцевая фреза для черновой обработки. малая глубина резания, 6 канавок, спиральные канавки с неравномерным шагом, несколько внутренних каналов для СОЖ

ø16, ø20



\*Просьба обращаться к Mitsubishi Materials по вопросам геометрий, не представленных в этом каталоге (в частности, изготовления инструмента другого диаметра и длины под заказ)

## Качество сверления


### Стабильная подача СОЖ для различных условий применения!



Сравнение сроков службы инструментов при обработке нержавеющей стали и титановых сплавов.



### • Сравнение областей стабильной обработки при работе с нержавеющей сталью



## **VFVIHVCH**Концевая фреза, Средняя рабочая часть, 4-х зубая, переменный угол спирали. с внутренними каналами для СОЖ






D4=16 0 -- 0.011 D4=20 0 -- 0.013

Углеродистая Сталь, Легированная Сталь (<30HRC)	Предварительно Закалённая Сталь (<45HRC)	Закалённая Сталь (≤55HRC)	Аустенитная Нержавеющая Сталь	Титановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы	Медный сплав	Алюминиевые сплавы
			0	0		















 Фрезерные инструменты с контролем вибрации и внутренней подачей СОЖ обеспечивают стабильность работы при обработке труднообрабатываемых материалов, а также при необходимости применения большого вылета инструмента.

Единицы : мм

Обозначение	Диам. D1	Длина режущей части ар	Полная длина L1	Диаметр хвостовика <b>D</b> 4	<b>Ж</b> Количество зубъев	Наличие	Тип
VFMHVCHD1600	16	35	90	16	4	•	1
D2000	20	45	110	20	4	•	1

#### **Recommended Cutting Conditions**

#### ■ Фрезерование уступов

#### Аустенитная нержавеющая сталь Обрабатываемы Жаропрочные сплавы X5CrNi1810 материал Инконель X5CrNiMo17122 Титановые сплавы Диам. Частота вращения Подача Obroty Posuw (MM) (мин-1) (мм/мин) (min-1) (mm/min) 16 2000 560 800 110 20 1600 510 600 100 ≤0.05D ≤0.1D Глубина 0.5D — 1.5D резания D : Диам.

### Обработка пазов

Обрабатываемый материал	Аустенитная нержавеющая сталь X5CrNi1810 X5CrNiMo17122 Титановые сплавы				
Диам. (мм)	Частота вращения (мин-1)	Подача (мм/мин)			
16	1400	170			
20	1100	130			
Глубина резания		0.5D — 1.5D			

ı. D : Диам.

- 1) При малой глубине обработки обороты шпинделя и подача должны быть увеличены.
- 2) Фрезы с переменным углом винтовой линии зуба лучше обеспечивают контроль вибраций, чем стандартные инструменты. При недостаточной жесткости станка или слабой фиксации заготовки могут возникать вибрации. В этом случае следует пропорционально уменьшить число оборотов и подачу или глубину обработки.
- 3) Рекомендуется попутное фрезерование.

## VFVHVRB СН Концевая фреза с угловым радиусом, Средняя рабочая часть,








D4=16 0 -- 0.011 D4=20 0 -- 0.013

Аустенитная Нержавеющая Сталь Жаропрочные Сплавы Медный сплав Алюминиевые сплавы







Іегированная Сталь (<30HRC)







Предварительно Закалённая Вакалённая Сталь Сталь (<45HRC) (≤55HRC) (≥55HRC)

 Концевая фреза Impact Miracle с переменным углом спирали и внутренней подачей СОЖ для надежного фрезерования труднообрабатываемых материалов, а также для работы с большим вылетом инструмента.

Единицы : мм

	D1	R	ар	L1	D4	N		
VFMHVRBCHD1600R100	16	1	35	90	16	4	•	1
D1600R300	18	3	35	90	16	4	•	1
D2000R100	20	1	45	110	20	4	•	1
D2000R300	20	3	45	110	20	4	•	1

#### **Recommended Cutting Conditions**

#### ■ Фрезерование уступов

Обрабатываемый материал	Аустенитная н ста X5CrN X5CrNiN Титановы	іль li1810 lo17122	Жаропрочные сплавы Инконель		
Диам. (мм)	Частота вращения Подача (мин-1) (ми/мин		Obroty (min-1)	Posuw (mm/min)	
16	2000	560	800	110	
20	1600	510	600	100	
Глубина резания		<0.1D 0.5D — 1.5D	≤0.05D 0.5D — 1.5D		
D:					

### Обработка пазов

Обрабатываемый материал	Аустенитная нержавеющая сталь				
Диам. (мм)	Частота вращения (мин-1)	Подача (мм/мин)			
16	1400	170			
20	1100	130			
Глубина резания	D	0.5D — 1.5D			

D : Диам.

- 1) При малой глубине обработки обороты шпинделя и подача должны быть увеличены.
- 2) Фрезы с переменным углом винтовой линии зуба лучше обеспечивают контроль вибраций, чем стандартные инструменты. При недостаточной жесткости станка или слабой фиксации заготовки могут возникать вибрации. В этом случае следует пропорционально уменьшить число оборотов и подачу или глубину обработки.
- 3) Рекомендуется попутное фрезерование.


## VF6/VHVCH Концевая фреза, Средняя рабочая часть, 6-х зубая, переменный угол спирали, с внутренними каналами для СО





D4=16 0 -- 0.011 D4=20 0 -- 0.013













 Фрезерные инструменты с контролем вибрации и внутренней подачей СОЖ обеспечивают стабильность работы при обработке труднообрабатываемых материалов, а также при необходимости применения большого вылета инструмента.

Единицы : мм

Обозначение		Диам.	Длина режущей части	Полная длина	Диаметр хвостовика	Количество зубьев	Наличие	Тип
		D1	ар	L1	D4	N	業	
NEW	VF6MHVCHD1000	16	22	70	10	6	•	1
NEW	D1200	12	26	75	12	6	•	1
	D1600	16	32	90	16	6	•	1
	D2000	20	38	100	20	6	•	1

#### **Recommended Cutting Conditions**

#### Фрезерование уступов

#### Trochoid Milling

Ψρυ.	зерование ;	yeryilob			Trochold Willing				
Обрабатываемый материал	X5CrN	жавеющая сталь \11810 \017122 не сплавы	Жаропрочные сплавы Инконель		Обрабатываемый материал	X5CrN XSCrNiN	жавеющая сталь \i1810 \do17122 le сплавы		
Диам. (мм)	Частота вращения (мин-1)	Подача (мм/мин)	Частота вращения Подача (мин-1) (мм/мин)		Диам. (мм)	Частота вращения (мин-1)	Подача (мм/мин)		
10	4800	2000	1300	260	10	4800	1400		
12	4000	2000	1100	230	12	4000	1200		
16	3000	1600	800	180	16	3000	1100		
20	2400	1400	640	150	20	2400	900		
Глубина резания	≤0.1D 0.5D — 1.5D				Глубина резания		1.5D ≤ ≤0.1D		
D : Диам.							0.5D — 1.5D		

- 1) При малой глубине обработки обороты шпинделя и подача должны быть увеличены.
- 2) Фрезы с переменным углом винтовой линии зуба лучше обеспечивают контроль вибраций, чем стандартные инструменты. При недостаточной жесткости станка или слабой фиксации заготовки могут возникать вибрации. В этом случае следует пропорционально уменьшить число оборотов и подачу или глубину обработки.
- 3) Рекомендуется попутное фрезерование.







0 - -0.0110 - -0.013

Іегированная Сталь (<30HRC)


Предварительно Закалённая Сталь Сталь (<45HRC) Закалённая Сталь (≥55HRC) (≥55HRC)

Аустенитная Титановые Сплавы, Нержавеющая Сталь Жаропрочные Сплавы

Медный сплав

Алюминиевые сплавы













Концевая фреза Impact Miracle с переменным углом спирали и внутренней подачей СОЖ для надежного фрезерования труднообрабатываемых материалов, а также для работы с большим вылетом инструмента.

Единицы : мм

		<b>D</b> 1	R	ар	L1	D4	N		
NEW VF6MHVRB	CHD1000R050	10	0.5	22	70	10	6	•	1
NEW	D1000R100	10	1	22	70	10	6	•	1
NEW	D1200R050	12	0.5	26	75	12	6	•	1
NEW	D1200R100	12	1	26	75	12	6	•	1
	D1600R100	16	1	32	90	16	6	•	1
	D1600R300	16	3	32	90	16	6	•	1
	D2000R100	20	1	38	100	20	6	•	1
	D2000R300	20	3	38	100	20	6	•	1

#### **Recommended Cutting Conditions**

#### Фрезерование уступов

#### Trochoid Milling

Обрабатываемый материал	Аустенитная нер X5CrN XSCrNiM Титановы	li18-10		Жаропрочные сплавы Инконель			i18-10 lo17-12-2	
Диам. (мм)	Частота вращения (мин-1)	Подача (мм/мин)			Диам. (мм)	Частота вращения (мин-1)	Подача (мм/мин)	
10	4800	2000	1300	260	10	4800	1400	
12	4000	2000	1100	230	12	4000	1200	
16	3000	1600	800	180	16	3000	1100	
20	2400	1400	640	150	20	2400	900	
Глубина резания				<ul><li>≤0.05D</li><li>0.5D — 1.5D</li><li>Глубина</li></ul>			1.5D ≤ ≤0.1D	
			D : Диам.	резания		0.5D — 1.5D		

1) При малой глубине обработки обороты шпинделя и подача должны быть увеличены.

- 2) Фрезы с переменным углом винтовой линии зуба лучше обеспечивают контроль вибраций, чем стандартные инструменты. При недостаточной жесткости станка или слабой фиксации заготовки могут возникать вибрации. В этом случае следует пропорционально уменьшить число оборотов и подачу или глубину обработки.
- 3) Рекомендуется попутное фрезерование.






0 - -0.011D4=16 0 - -0.013

Закалённая Сталь (≤55HRC) Закалённая Сталь (≥55HRC) Титановые Сплавы, Алюминиевые Аустенитная Медный сплав егированная Сталь (<30HRC) Сталь (<45HRC) Нержавеющая Сталь Жаропрочные Сплавь сплавы















Фрезерные инструменты с контролем вибрации и внутренней подачей СОЖ обеспечивают стабильность работы при обработке труднообрабатываемых материалов, а также при необходимости применения большого вылета инструмента.

Единицы : мм

Обозначение	Диам. D1	Длина режущей части ар	Полная длина L1	Диаметр хвостовика <b>D</b> 4	<b>Ж</b> Количество зубъев	Наличие	Тип
VF8MHVCHD1600	16	32	90	16	8	•	1
D2000	20	38	100	20	8	•	1

#### **Recommended Cutting Conditions**

#### Фрезерование уступов

#### Аустенитная нержавеющая сталь Обрабатываемы X5CrNi1810 Жаропрочные сплавы XSCrNiMo17122 материал Инконель и т. д. Титановые сплавы Частота вращения Подача Подача Диам. Частота вращения (мин-1) (мин-1) (MM) (MM/MNH) (MM/MNH) 16 3000 2100 800 240 20 2400 1900 640 200 ≤0.08D ≤0.05D Глубина 0.5D - 1.5D 0.5D — 1.5D резания

D : Диам

#### Trochoid Milling

	Обрабатываемый материал	Аустенитная нержавеющая сталь X5CrNi1810 XSCrNiMo17122 Титановые сплавы					
	Диам. (мм)	Частота вращения (мин-1)	Подача (мм/мин)				
1	16	3000	1400				
	20	2400	1200				
	Глубина резания		1.5D ≤ ≤0.08D				
			0.5D − 1.5D				

- 1) При малой глубине обработки обороты шпинделя и подача должны быть увеличены.
- 2) Фрезы с переменным углом винтовой линии зуба лучше обеспечивают контроль вибраций, чем стандартные инструменты. При недостаточной жесткости станка или слабой фиксации заготовки могут возникать вибрации. В этом случае следует пропорционально уменьшить число оборотов и подачу.
- 3) Рекомендуется попутное фрезерование.



Аустенитная

Нержавеющая Сталь



Титановые Сплавы,

Жаропрочные Сплавы



D4=16 0 -- 0.011 D4=20 0 -- 0.013

Алюминиевые

сплавы

Предварительно Закалённая

Сталь (<45HRC)

Тип1 R ар (19) L1

Медный сплав



Легированная Сталь (<30HRC)







Закалённая Сталь Закалённая Сталь (≤55HRC) (≥55HRC)

 Концевая фреза Impact Miracle с переменным углом спирали и внутренней подачей СОЖ для надежного фрезерования труднообрабатываемых материалов, а также для работы с большим вылетом инструмента.

Единицы : мм


	D1	R	ар	L1	D4	N		
VF8MHVRBCHD1600R100	16	1	32	90	16	8	•	1
D1600R300	16	3	32	90	16	8	•	1
D2000R100	20	1	38	100	20	8	•	1
D2000R300	20	3	38	100	20	8	•	1

#### **Recommended Cutting Conditions**

#### Фрезерование уступов

#### Аустенитная нержавеющая сталь X5CrNi18-10 Обрабатываемы Жаропрочные сплавы XSCrNiMo17-12-2 . Инконель материал Титановые сплавы Частота вращения (мин-1) Частота вращения (мин-1) Диам. Полача Подача (MM) (мм/мин) (мм/мин) 16 3000 800 2100 240 2400 1900 640 200 20 ≤0.08D ≤0.05D Глубина 0.5D - 1.5D0.5D — 1.5D резания D : Диам.

#### Trochoid Milling



- 1) При малой глубине обработки обороты шпинделя и подача должны быть увеличены.
- 2) Фрезы с переменным углом винтовой линии зуба лучше обеспечивают контроль вибраций, чем стандартные инструменты. При недостаточной жесткости станка или слабой фиксации заготовки могут возникать вибрации. В этом случае следует пропорционально уменьшить число оборотов и подачу или глубину обработки.
- 3) Рекомендуется попутное фрезерование.

## VF5FPRCH


he

D4=16 0 -- 0.011 D4=20 0 -- 0.013

Черновой зуб, Короткая рабочая часть, 4-х зубая, с внутренними каналами для СОЖ

Утперодистая Сталь, Предварительно Закалённая Сталь (<30HRC) Предварительно Закалённая Сталь (≤55HRC) Закалённая Сталь (≤55HRC) Закалённая Сталь (≤55HRC) Дегированная Сталь (≤55HRC) Диаль (≤55HRC) Ди













 Черновая фреза Impact Miracle с внутренней подачей СОЖ для фрезерования труднообрабатываемых материалов.

Единицы : мм

Обозначение	Диам.	Длина режущей части	Полная длина	Диаметр хвостовика	Количество	аличие	Тип
	<b>D</b> 1	ар	L1	D4	Ň	훈	
VFSFPRCHD1600	16	33	90	16	4	•	1
D2000	20	38	100	20	4	•	1

#### **Recommended Cutting Conditions**

#### Фрезерование уступов

#### Аустенитная нержавеющая сталь Обрабатываемы X5CrNi1810 Жаропрочные сплавы материал XSCrNiMo17122 Инконель и т. д. Титановые сплавы Диам. Частота Подача Частота Подача 16 1200 300 800 110 20 1000 300 600 100 ≤0.5D ≤0.3D Глубина 0.5D - 1.5D0.5D - 1.5Dрезания D : Диам.

#### Обработка пазов

Обрабатываемый материал	Аустенитная нержавеющая сталь X5CrNi1810 XSCrNiMo17122 Титановые сплавы			
Диам. (мм)	Частота вращения	Подача (мм/мин)		
16	800	100		
20	600 80			
Глубина резания	D			

и. D : Диам.

- 1) При малой глубине резания частота вращения и подача могут быть увеличены.
- 2) При недостаточной жесткости станка или прочности крепления заготовки могут возникать вибрации. В этом случае необходимо соответствующим образом уменьшить число оборотов и подачу или задать меньшую глубину резания.
- 3) Рекомендуется попутное фрезерование.


## VF65VRCH

hall

D4=16 0 -- 0.011 D4=20 0 -- 0.013

Черновой зуб, Короткая рабочая часть, 6-ти зубая, переменный угол спирали, с внутренними каналами для СОЖ							0 — -0.013
Углеродистая Сталь, Легированная Сталь (<30HRC)		Закалённая Сталь (≤55HRC)	Закалённая Сталь (≥55HRC)		Титановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы	Медный сплав	Алюминиевые сплавы













 Черновая фреза Impact Miracle с внутренней подачей СОЖ для фрезерования труднообрабатываемых материалов.

Единицы : мм

Обозначение	Диам. D1	Длина режущей части ар	Полная длина L1	Диаметр хвостовика <b>D</b> 4	<b>Ж</b> Количество зубъев	Наличие	Тип
VF6SVRCHD1600	16	33	90	16	6	•	1
D2000	20	38	100	20	6	•	1

#### **Recommended Cutting Conditions**

#### Фрезерование уступов

Обрабатываемый материал	Аустенитная нер X5CrN XSCrNiN Титановы	li1810 /lo17122	Жаропрочные сплавы Инконель и т. д.		
Диам. (мм)	Частота вращения Подача (мин-1) (мм/мин)		Частота вращения (мин-1)	Подача (мм/мин)	
16	2400 1200		800	160	
20	1900 1000		640	140	
Глубина резания	≤0.3D 0.5D — 1.5D		≤0.2D 0.5D − 1.5D		

D : Диам.

- 1) При малой глубине резания частота вращения и подача могут быть увеличены.
- 2) Фрезы с переменным углом винтовой линии зуба лучше обеспечивают контроль вибраций, чем стандартные инструменты. При недостаточной жесткости станка или слабой фиксации заготовки могут возникать вибрации. В этом случае следует пропорционально уменьшить число оборотов и подачу.
- 3) Рекомендуется попутное фрезерование.

## **IMPACT MIRACLE END MILLS**

IMPACT MIRACLE end mill with multiple internal through coolant holes





## MITSUBISHI AMITSUBISHI MATERIALS

#### MMC HARTMETALL GmbH

Comeniusstr. 2, 40670 Meerbusch Germany Tel. +49-2159-91890 Fax +49-2159-918966 e-mail admin@mmchg.de

#### MMC HARDMETAL U.K. LTD.

Mitsubishi House, Galena Close, Amington Heights, Tamworth. B77 4AS, U.K. Tel. +44-1827-312312 Fax +44-1827-312314 e-mail sales@mitsubishicarbide.co.uk

#### MMC METAL FRANCE S.A.R.L.

6, rue Jacques Monod, 91400 Orsay, France Tel. +33-1-69-35-53-53 Fax +33-1-69-35-53-50 e-mail mmfsales@mmc-metal-france.fr

#### MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA. S.A.

Calle Emperador 2, 46136 Museros, Valencia, Spain Tel. +34-96-144-1711 Fax +34-96-144-3786 e-mail mme@mmevalencia.com

#### **MMC ITALIA S.R.L**

Viale delle Industrie 2, 20020 Arese (Mi) Italy Tel. +39-02-93-77-03-1 Fax +39-02-93-58-90-93 e-mail info@mmc-italia.it

#### MMC HARDMETAL POLAND SP. z o.o.

Al. Armii Krajowej 61, 40-541 Wroclaw, Poland Tel. +48-71-335-16-20 Fax +48-71-335-16-21 e-mail sales@mitsubishicarbide.com.pl

#### www.mitsubishicarbide.com

#### MMC HARDMETAL OOO LTD.

ul. Bolschaya Semenovskaya 11, bld. 5, 107023 Moscow, Russia Tel. +7-495-72558-85 Fax +7-495-98139-73 e-mail info@mmc-carbide.ru

